电子天平故障详细处理方案

今天小编为大家带来的内容是我们这篇**电子天平**故障详细处理方案的文章。希望对大家有帮助哦。接下来就让我们一起来看看我们电子天平故障详细处理方案的详细内容吧。

电子天平故障详细处理方案：

下面列出了有可能出现在电子天平显示器上的错误代码及建议性的处理方法。显示说明：

Err 0　在装上秤盘的情况下，如果天平显示“E r r 0”，则可能是秤盘太轻，请适当加重秤盘，如果仍出现“E r r 0”，则有可能是传感器或电路板损坏，要求发往生产厂家进行维修。

Err 1　所秤的物品超过了天平的称量。当物品在天平的称量范围内出现这种错误时，说明没有正确的校准天平。

Err 2　开机后移去了秤盘，请将秤盘装上。

Err 4　在天平校正时，秤盘太重或秤盘上有物品，请将天平的原配秤盘装上，重新校一次机。

Err 5　秤盘上的物品太重，请将秤盘上的重物拿掉。

Err 6　秤盘上的物品太重，可能损坏传感器，请将秤盘上的重物拿掉。

故障处理方法：

现象:
无显示

原因:
电源插头没插好，电池失效

处理方法:
插好电源插头，更换电池

现象:

称重显示闪动

原因:
电池太弱

处理方法:
更换电池

现象:
不正确的重量读数

原因:
称重前天平没有重新回零

现象:
天平没有正确校准

处理方法:
秤盘上不放物品，按“开/去皮”键，然后开始称重。重新校正。

原因:
校正不准确

现象:
使用的砝码不准确

处理方法:
使用准确的校正砝码

本文由上海实干实业有限公司整理提供，感谢大家的支持哦！